

# 2010年苗名小屋床修理



7月北側の床の補修していた部分を開けると基礎材はカビで覆われていた。

床下基礎は湿気のため、カビが一面に発生





8月13, 14, 15日床修理の為、北側床を解体。





小屋内部 北側床を剥がした状態 白い粉は石灰

9月18,19,20日小屋作業

玄関側を掘り下げ、排水路を作る







南側掘り下げ作業

10月9, 10, 11日小屋修理  
北壁取り壊し









北壁2面取り外し





北壁骨組み設置後(10月10日)



床解体作業(10月11日)







床解体完了(10月11日)





北側支柱壁強化

10月12-16日中電産業工事

大引き交換







ベランダ側基礎工事







コタツ部分ブロック解体後



基礎ブロックに入れる通気口





地面からの湿気防止のため、フィルムを敷く



北側壁





テラス床下



小屋内部 構造用合板張り後





小屋内部



小屋北側 杉板張り必要





現在の小屋外観